

Bitte sorgfältig vor Gebrauch durchlesen! Sie sind verpflichtet, diese Anweisungsinformation bei Weitergabe der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) beizubehalten bzw. an den Empfänger auszuhandeln. Zu diesem Zweck kann diese Anweisungsinformation uneingeschränkt vervielfältigt und unter www.feldmann.de herunter geladen werden.

Merkmale auf den Handschuhen

Die Handschuhe sind als persönliche Schutzausrüstung (PSA) zertifiziert. Das CE-Zeichen zeigt, dass diese Produkt den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie auf [www.feldmann.de/Konformitaetskennzeichnungen](#)

Die Informationen des Herstellers sind zu beachten!

Herstellungsdatum siehe CE-Label im Handschuh

Erklärung und Nummern der Normen, deren Anforderungen von den Handschuhen erfüllt werden:

«Fondstelle der Normen: Amtsblatt der Europäischen Union. Zu beachten bei DIN Media GmbH, 10787 Berlin, [www.dinmedia.de](#)
EN ISO 21420:2020 **Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfvorgänge für Handschuhe**
EN 388:2019 **Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken** müssen für mindestens eine der Eigenschaften (Abrieb-, Schnittfestigkeit, Wehrleistung- und Durchschlagskraft) mindestens Leistungsstufe 1 oder Leistungsstufe 2 für die TOM-Schneidkraft nach EN ISO 13997:1999 erreichen. Leistungsstufenergebnisse beziehen sich auf die Handmehrfache. Abriebsleistung: Die Anzahl der Umdrehungen, die nötig sind, um den Testhandschuh durchzuschneiden.
Schnittfestigkeit: Die Anzahl der Testschläge, bei denen bei konstanter Kraft durchgeschnitten ist. Die Ergebnisse des Coupe-Tests dürfen nur als Hinweise betrachtet werden, wenn es während des Schnittfestigkeitstests zu Abplatzung kommt, während der TOM-Schnittfestigkeitstests Referenzergebnissen Bezug auf die Leistung liefert.
Wehrleistung: Die Kraft, die nötig ist, um den Handschuh mit einem Gegenstand gemäß oben genannter Leistungsstufenergebnisse zu durchschneiden.
Durchschlagskraft: Die Kraft, die nötig ist, um den Handschuh mittels einer standardisierten Pfeilspitze zu durchschneiden.

Prüfungskriterien

Prüfungskriterien	4	3	2	1	0
A = Abriebsleistung	0-4	4	3	2	1
B = Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	0-5	5	4	3	2
C = Wehrleistung	0-4	4	3	2	1
D = Durchschlagskraft	0-4	4	3	2	1
E = Schnittfestigkeit (TOM) nach EN ISO 13997:1999	A-F	F	X		

Die höher die Ziffer, desto besser das Prüfergebnis. X bedeutet nicht geprüft. P bedeutet „bestanden“.

Allgemeine Hinweise
Diese Anweisungsinformation ist als Hilfe bei der Auswahl Ihrer Schutzausrüstung gedacht, wobei die Labortests eine Auswahlhilfe bieten, jedoch nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen beurteilen können. Es obliegt dem Anwender und nicht der Hersteller, die Eignung eines bestimmten Handschuhs für den geplanten Einsatzbereich zu prüfen.
Verwendungszweck, Einsatzgebiet und Risikobewertung
Dieser Handschuh ist ausschließlich für universelle Einsätze mit leichten mechanischen Risiken geeignet. Für alle Handschuhe mit einer Wehrleistung der Stufe 1 oder höher gilt: Sofern die Gefahr des Hineinrutschens durch schräg gedrehte Maschinen besteht, dürfen keine Handschuhe getragen werden, die kein Schutz gegen solche Objekte, z.B. Injektionsnadeln, bieten. Dieser Handschuh bietet zusätzlichen Schutz bei Kontakt mit warmen Gegenständen gemäß oben genannter Leistungsstufenergebnisse. Bei Fragen und Unklarheiten zum Einsatz dieses Handschuhs wenden Sie sich an den betrieblichen Sicherheitsbeauftragten, den Lieferanten oder den Hersteller.

Reinigung und Pflege
Die Pflege mittels handelsüblicher Reinigungsmittel (z.B. Seifen, Putzmittel, etc.) wird empfohlen. Waschen oder chemisch reinigen macht eine vorherige Beratung eines anerkannten Fachbetriebs erforderlich, weil sich durch das Reinigen die Schutzgigenschaften des Handschuhs verschlechtern können. Vor einem erneuten Einsatz auf jeden Fall auf Unversehrtheit zu prüfen. Gleiches gilt für die Schutzwirkung entsprechend den angegebenen Leistungsstufen. Die Bewertung mit den u. Leistungsstufen basiert auf Prüfungen an unbenutzten Handschuhen. Eine Übertragung von Schmutz auf Handschuhe nach Pflegebehandlung erfordert die Durchführung entsprechender Prüfungen.

Verpackung, Lagerung und Entsorgung
Dieser Artikel wird in einzelner Verpackung aus recycelbarem Papkarton geliefert. Die jeweils kleine Verpackungseinheit befindet sich in PE-Beuteln oder ähnlichen umweltfreundlichen Umhüllungen. Die Handschuhe müssen sachgerecht gelagert werden, d.h. in Kartons in trockenen Räumen, Entfeuchtung, Feuchtigkeit, Temperatur, Licht sowie natürliche Verwitterungsbedingungen können eine Änderung der Schutzgigenschaften zur Folge haben. Dies gilt anwertsprechend auch für den Transport. Eine Verletzung kann nicht genannt werden, da diese abhängig ist vom Grad des Verschleißes, des Gebrauchs und/oder der konkreten Handschuhverwendung. Die Entsorgung des Produkts richtet sich nach den örtlichen Bestimmungen.

Stoffliche Zusammensetzung/des Produkts besteht aus:
100% Baumwolle, weiß/natur
PVC, rot

Gesundheitshinweise
Bei der Verwendung des Produkts kann es zu allergischen Reaktionen kommen. Sollten allergische Reaktionen auftreten, wird empfohlen, diesen Handschuh einstellen nicht weiter zu verwenden und ärztliche Beratung einzuholen.

Name und Adresse des Herstellers
HELMUT FELDTMANN GmbH
Zunftrstraße 28
D-21244 Buchholz/Nordheide
new.feldmann.de
info@feldtmann.de

Notifiziert Stelle, die für die Durchführung der Baumusterprüfung verantwortlich ist
MIRTA KONTROL d.o.o.
Javorinska 3
HR-10040 Zagreb - Dubrava
Zuriftrstraße 28, 2474
info@feldtmann.de

Valmistajan antamat tiedot asetuksen (EU) 2016/425, liitteen II, kohdan 1.4 mukaisesti (Europäan unionin virallisessa lehdessä)

Art. 6402 - CHICAGO
Henkilösuojain kategoriat
Koodi: 10

Lue huolellisesti! Käyttöönoton yhteydessä on luettava henkilösuojainten ohjeet, olet valittu joku liitteessä mainittu henkilö suoraan tiedot tuoteeseen tai alustamaan ne vastaanottajalle. Tätä tarkoitusta varten näitä käyttöohjeita suositellaan lukea sekä kopioita erillisinä jättäen osittain [www.feldmann.de](#).

Käsiteltävä ovelat merkinnät

CE - Nämä käsiteltävät on sertifioitu henkilösuojainkäsittelyä. CE-merkintä ilmaisee, että tuote täyttää asetuksen (EU) 2016/425 vaatimukset.
Valmistuslupa-asennus on osoitettu [www.feldmann.de/Konformitaetskennzeichnungen](#)

Valmistajan antamat tiedot on huomioitava!

Herstellungsdatum siehe CE-Label im Handschuh

Erklärung und Nummern der Normen, deren Anforderungen von den Handschuhen erfüllt werden:

«Fondstelle der Normen: Amtsblatt der Europäischen Union. Zu beachten bei DIN Media GmbH, 10787 Berlin, [www.dinmedia.de](#)
EN ISO 21420:2020 **Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfvorgänge für Handschuhe**
EN 388:2019 **Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken** müssen für mindestens eine der Eigenschaften (Abrieb-, Schnittfestigkeit, Wehrleistung- und Durchschlagskraft) mindestens Leistungsstufe 1 oder Leistungsstufe 2 für die TOM-Schneidkraft nach EN ISO 13997:1999 erreichen. Leistungsstufenergebnisse beziehen sich auf die Handmehrfache. Abriebsleistung: Die Anzahl der Umdrehungen, die nötig sind, um den Testhandschuh durchzuschneiden.
Schnittfestigkeit: Die Anzahl der Testschläge, bei denen bei konstanter Kraft durchgeschnitten ist. Die Ergebnisse des Coupe-Tests dürfen nur als Hinweise betrachtet werden, wenn es während des Schnittfestigkeitstests zu Abplatzung kommt, während der TOM-Schnittfestigkeitstests Referenzergebnissen Bezug auf die Leistung liefert.
Wehrleistung: Die Kraft, die nötig ist, um den Handschuh mit einem Gegenstand gemäß oben genannter Leistungsstufenergebnisse zu durchschneiden.
Durchschlagskraft: Die Kraft, die nötig ist, um den Handschuh mittels einer standardisierten Pfeilspitze zu durchschneiden.

Prüfungskriterien

Prüfungskriterien	4	3	2	1	0
A = Abriebsleistung	0-4	4	3	2	1
B = Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	0-5	5	4	3	2
C = Wehrleistung	0-4	4	3	2	1
D = Durchschlagskraft	0-4	4	3	2	1
E = Schnittfestigkeit (TOM) nach EN ISO 13997:1999 - standardisierte mukaisesti	A-F	F	X		

Die höher die Ziffer, desto besser das Prüfergebnis. X bedeutet nicht geprüft. P bedeutet „bestanden“.

Herstellungsdatum siehe CE-Label im Handschuh

Erklärung und Nummern der Normen, deren Anforderungen von den Handschuhen erfüllt werden:

«Fondstelle der Normen: Amtsblatt der Europäischen Union. Zu beachten bei DIN Media GmbH, 10787 Berlin, [www.dinmedia.de](#)
EN ISO 21420:2020 **Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfvorgänge für Handschuhe**
EN 388:2019 **Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken** müssen für mindestens eine der Eigenschaften (Abrieb-, Schnittfestigkeit, Wehrleistung- und Durchschlagskraft) mindestens Leistungsstufe 1 oder Leistungsstufe 2 für die TOM-Schneidkraft nach EN ISO 13997:1999 erreichen. Leistungsstufenergebnisse beziehen sich auf die Handmehrfache. Abriebsleistung: Die Anzahl der Umdrehungen, die nötig sind, um den Testhandschuh durchzuschneiden.
Schnittfestigkeit: Die Anzahl der Testschläge, bei denen bei konstanter Kraft durchgeschnitten ist. Die Ergebnisse des Coupe-Tests dürfen nur als Hinweise betrachtet werden, wenn es während des Schnittfestigkeitstests zu Abplatzung kommt, während der TOM-Schnittfestigkeitstests Referenzergebnissen Bezug auf die Leistung liefert.
Wehrleistung: Die Kraft, die nötig ist, um den Handschuh mit einem Gegenstand gemäß oben genannter Leistungsstufenergebnisse zu durchschneiden.
Durchschlagskraft: Die Kraft, die nötig ist, um den Handschuh mittels einer standardisierten Pfeilspitze zu durchschneiden.

Prüfungskriterien

Prüfungskriterien	4	3	2	1	0
A = Abriebsleistung	0-4	4	3	2	1
B = Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	0-5	5	4	3	2
C = Wehrleistung	0-4	4	3	2	1
D = Durchschlagskraft	0-4	4	3	2	1
E = Schnittfestigkeit (TOM) nach EN ISO 13997:1999 - standardisierte mukaisesti	A-F	F	X		

Die höher die Ziffer, desto besser das Prüfergebnis. X bedeutet nicht geprüft. P bedeutet „bestanden“.

Herstellungsdatum siehe CE-Label im Handschuh

Erklärung und Nummern der Normen, deren Anforderungen von den Handschuhen erfüllt werden:

«Fondstelle der Normen: Amtsblatt der Europäischen Union. Zu beachten bei DIN Media GmbH, 10787 Berlin, [www.dinmedia.de](#)
EN ISO 21420:2020 **Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfvorgänge für Handschuhe**
EN 388:2019 **Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken** müssen für mindestens eine der Eigenschaften (Abrieb-, Schnittfestigkeit, Wehrleistung- und Durchschlagskraft) mindestens Leistungsstufe 1 oder Leistungsstufe 2 für die TOM-Schneidkraft nach EN ISO 13997:1999 erreichen. Leistungsstufenergebnisse beziehen sich auf die Handmehrfache. Abriebsleistung: Die Anzahl der Umdrehungen, die nötig sind, um den Testhandschuh durchzuschneiden.
Schnittfestigkeit: Die Anzahl der Testschläge, bei denen bei konstanter Kraft durchgeschnitten ist. Die Ergebnisse des Coupe-Tests dürfen nur als Hinweise betrachtet werden, wenn es während des Schnittfestigkeitstests zu Abplatzung kommt, während der TOM-Schnittfestigkeitstests Referenzergebnissen Bezug auf die Leistung liefert.
Wehrleistung: Die Kraft, die nötig ist, um den Handschuh mit einem Gegenstand gemäß oben genannter Leistungsstufenergebnisse zu durchschneiden.
Durchschlagskraft: Die Kraft, die nötig ist, um den Handschuh mittels einer standardisierten Pfeilspitze zu durchschneiden.

Prüfungskriterien

Prüfungskriterien	4	3	2	1	0
A = Abriebsleistung	0-4	4	3	2	1
B = Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	0-5	5	4	3	2
C = Wehrleistung	0-4	4	3	2	1
D = Durchschlagskraft	0-4	4	3	2	1
E = Schnittfestigkeit (TOM) nach EN ISO 13997:1999 - standardisierte mukaisesti	A-F	F	X		

Die höher die Ziffer, desto besser das Prüfergebnis. X bedeutet nicht geprüft. P bedeutet „bestanden“.

Herstellungsdatum siehe CE-Label im Handschuh

Erklärung und Nummern der Normen, deren Anforderungen von den Handschuhen erfüllt werden:

«Fondstelle der Normen: Amtsblatt der Europäischen Union. Zu beachten bei DIN Media GmbH, 10787 Berlin, [www.dinmedia.de](#)
EN ISO 21420:2020 **Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfvorgänge für Handschuhe**
EN 388:2019 **Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken** müssen für mindestens eine der Eigenschaften (Abrieb-, Schnittfestigkeit, Wehrleistung- und Durchschlagskraft) mindestens Leistungsstufe 1 oder Leistungsstufe 2 für die TOM-Schneidkraft nach EN ISO 13997:1999 erreichen. Leistungsstufenergebnisse beziehen sich auf die Handmehrfache. Abriebsleistung: Die Anzahl der Umdrehungen, die nötig sind, um den Testhandschuh durchzuschneiden.
Schnittfestigkeit: Die Anzahl der Testschläge, bei denen bei konstanter Kraft durchgeschnitten ist. Die Ergebnisse des Coupe-Tests dürfen nur als Hinweise betrachtet werden, wenn es während des Schnittfestigkeitstests zu Abplatzung kommt, während der TOM-Schnittfestigkeitstests Referenzergebnissen Bezug auf die Leistung liefert.
Wehrleistung: Die Kraft, die nötig ist, um den Handschuh mit einem Gegenstand gemäß oben genannter Leistungsstufenergebnisse zu durchschneiden.
Durchschlagskraft: Die Kraft, die nötig ist, um den Handschuh mittels einer standardisierten Pfeilspitze zu durchschneiden.

À lire attentivement avant utilisation! Vous êtes tenu d'inclure ces informations à l'attention de l'utilisateur lors de la remise de la protection individuelle (EPI) ou de la remise au destinataire. Pour cela, les présentes informations à l'attention de l'utilisateur peuvent être téléchargées sans réserve à l'adresse [www.feldmann.de](#).

Marquages sur les gants

CE = ces gants sont certifiés équipements de protection individuelle (EPI). Le marquage CE indique que ce produit satisfait les exigences du Règlement (UE) 2016/425.
Consultez la déclaration de conformité sur [www.feldmann.de/Konformitaetskennzeichnungen](#)

Vous devez respecter les consignes du fabricant

«date de fabrication: voir marque CE sur les gants

Titre et numéro des normes dont ces gants doivent satisfaire les exigences

«Référence des normes: Journal officiel de l'Union européenne. À se procurer auprès du DIN Media GmbH, 10787 Berlin, [www.dinmedia.de](#)
EN ISO 21420:2020 **Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai**
EN 388:2019 **Gants de protection contre les risques mécaniques** Conformément à la norme EN ISO 13997:1999, ces gants doivent au moins atteindre le niveau de performances 1 ou 2 lors de l'essai des résistances à la coupe par lame manométrique (coupe) pour l'une des propriétés suivantes: résistance à l'abrasion, à la coupe, force de déchirement et de pénétration. Les résultats de performance se réfèrent à la paume du gant.
Schnittfestigkeit: Le nombre de rotations nécessaires pour user le gant d'essai.
Résistance à la coupe: Le nombre de cycles de test nécessaires pour couper l'échantillon de test à une vitesse constante. Les résultats du test coupe doivent être pris en compte qu'à titre indicatif si un enroulement se produit pendant le test de résistance à la coupe, tandis que le test de résistance à la coupe, tandis que le test de résistance à la coupe.
TOM fournit des résultats de performance en termes de performance.
Force de déchirement: La force nécessaire pour déchirer le gant d'essai coupe.
Force de pénétration: La force nécessaire pour percer le gant d'essai à l'aide d'une aiguille d'essai normalisée.

Plus le chiffre est élevé, plus le résultat du test est bon. X signifie «non soumis à l'essai».

P signifie «réussi».

Consignes générales

Les présentes informations à l'attention de l'utilisateur sont là pour vous aider à choisir votre équipement de protection. Les essais en laboratoire peuvent guider votre choix mais ne sont pas en mesure d'évaluer les conditions réelles du lieu de travail. Les niveaux de performance sont basés sur les résultats des essais en laboratoire, qui ne reflètent pas nécessairement les conditions de travail réelles. L'appartenance à l'utilisateur et non au fabricant de vérifier l'adéquation d'un gant particulier avec l'application prévue.

Usage prévu, zone d'utilisation et évaluation des risques

Ce gant ne convient que pour des applications universelles présentant de faibles risques mécaniques. Pour tous les gants ayant une résistance à la déchirure de niveau 1 ou plus, en cas de risque d'entraînement dans des pièces de machine en rotation, le port de gants est interdit. Ne portez pas contre les objets pointus, comme les objets d'injection ou les gants. Ces gants offrent une protection supplémentaire en cas de contact avec des objets chauds, d'après les résultats relatifs aux niveaux de performance d'essai. En cas de doute ou pour toute question liée à l'utilisation de ces gants, adressez-vous au responsable de la sécurité de votre entreprise, au fournisseur ou au fabricant.

Nettoyage et entretien

Il est recommandé d'effectuer l'entretien avec des produits de nettoyage courants (par exemple: brosses, chiffons, etc.). Le lavage ou le nettoyage à sec nécessite une consultation préalable avec un professionnel reconnu, afin de ne pas altérer les propriétés de protection des gants. Avant toute réutilisation, les gants doivent être inspectés pour s'assurer qu'ils sont intacts. Cela s'applique également à l'efficacité de la protection selon les niveaux de performance indiqués. L'évaluation avec les niveaux de performance mentionnés est basée sur des tests effectués sur des gants neufs. La transposition des résultats de tests de gants après entretien nécessite la réalisation de tests correspondants.

Emballage, stockage et élimination

Ce produit est livré dans un emballage de vente standard en carton recyclable. La plus petite unité d'emballage se trouve dans des sacs en PE ou des enveloppes similaires respectueuses de l'environnement. Les gants doivent être stockés correctement, c'est-à-dire dans des cartons dans des endroits secs. Des facteurs tels que l'humidité, la température, la lumière ainsi que les changements naturels des matériaux peuvent entraîner une modification des propriétés de protection. Cela s'applique également à l'usage prévu. Une date de péremption ne peut pas être indiquée car elle dépend du degré d'usage, de l'utilisation ou de l'application spécifique des gants. L'élimination du produit doit se conformer aux réglementations locales.

Composition du matériau / le produit est composé de

100% coton, blanc / naturel

vinyle, rouge

Risques pour la santé

L'utilisation du produit peut provoquer des réactions allergiques. En cas de réactions allergiques, il est recommandé de cesser l'utilisation de ce gant et de consulter un médecin.

Noter et adresse du fabricant

HELMUT FELDTMANN GmbH
Zunftrstraße 28
D-21244 Buchholz/Nordheide
new.feldmann.de
info@feldtmann.de

Organisme notifié responsable de l'examen de type

MIRTA KONTROL d.o.o.
Javorinska 3
HR-10040 Zagreb - Dubrava
Zuriftrstraße 28, 2474
info@feldtmann.de

Informacje producenta według rozporządzenia (UE) 2016/425, załącznik II, punkt 1.4 (Zapis w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej)

Art. 6402 - CHICAGO
SOI, kategorija 2
Rozmiary: 10

Prosimy o staranne zapoznanie się z niniejszymi informacjami przed użyciem! Przy przekazywaniu środków ochrony indywidualnej (SOI) są Państwo zobowiązani dołączyć te informacje dla użytkownika lub przekazując je odbiorcy. W tym celu te informacje dla użytkownika muszą być w sposób nieograniczony powielane i pobierane ze strony [www.feldmann.de](#).

Oznaczenia na rekwizitach

CE = Ten rekwizit jest certyfikowany jako środek ochrony indywidualnej (SOI). Znak CE wskazuje, że ten produkt spełnia wymagania rozporządzenia (UE) 2016/425.
Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej [www.feldmann.de/Konformitaetskennzeichnungen](#)

Należy uważać pod uwagę informacje producenta!

Data produkcji: patrz etykieta CE na rekwizicie

Tytuł i numer normy, których wymagania są spełnione przez rekwizit

«Référence des normes: Journal officiel de l'Union européenne. À se procurer auprès du DIN Media GmbH, 10787 Berlin, [www.dinmedia.de](#)
EN ISO 21420:2020 **Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai**
EN 388:2019 **Gants de protection contre les risques mécaniques** Conformément à la norme EN ISO 13997:1999, ces gants doivent au moins atteindre le niveau de performances 1 ou 2 lors de l'essai des résistances à la coupe par lame manométrique (coupe) pour l'une des propriétés suivantes: résistance à l'abrasion, à la coupe, force de déchirement et de pénétration. Les résultats de performance se réfèrent à la paume du gant.
Schnittfestigkeit: Le nombre de rotations nécessaires pour user le gant d'essai.
Résistance à la coupe: Le nombre de cycles de test nécessaires pour couper l'échantillon de test à une vitesse constante. Les résultats du test coupe doivent être pris en compte qu'à titre indicatif si un enroulement se produit pendant le test de résistance à la coupe, tandis que le test de résistance à la coupe, tandis que le test de résistance à la coupe.
TOM fournit des résultats de performance en termes de performance.
Force de déchirement: La force nécessaire pour déchirer le gant d'essai coupe.
Force de pénétration: La force nécessaire pour percer le gant d'essai à l'aide d'une aiguille d'essai normalisée.

Plus le chiffre est élevé, plus le résultat du test est bon. X signifie «non soumis à l'essai».

P signifie «réussi».

Consignes générales

Les présentes informations à l'attention de l'utilisateur sont là pour vous aider à choisir votre équipement de protection. Les essais en laboratoire peuvent guider votre choix mais ne sont pas en mesure d'évaluer les conditions réelles du lieu de travail. Les niveaux de performance sont basés sur les résultats des essais en laboratoire, qui ne reflètent pas nécessairement les conditions de travail réelles. L'appartenance à l'utilisateur et non au fabricant de vérifier l'adéquation d'un gant particulier avec l'application prévue.

Usage prévu, zone d'utilisation et évaluation des risques

Ce gant ne convient que pour des applications universelles présentant de faibles risques mécaniques. Pour tous les gants ayant une résistance à la déchirure de niveau 1 ou plus, en cas de risque d'entraînement dans des pièces de machine en rotation, le port de gants est interdit. Ne portez pas contre les objets pointus, comme les objets d'injection ou les gants. Ces gants offrent une protection supplémentaire en cas de contact avec des objets chauds, d'après les résultats relatifs aux niveaux de performance d'essai. En cas de doute ou pour toute question liée à l'utilisation de ces gants, adressez-vous au responsable de la sécurité de votre entreprise, au fournisseur ou au fabricant.

Nettoyage et entretien

Il est recommandé d'effectuer l'entretien avec des produits de nettoyage courants (par exemple: brosses, chiffons, etc.). Le lavage ou le nettoyage à sec nécessite une consultation préalable avec un professionnel reconnu, afin de ne pas altérer les propriétés de protection des gants. Avant toute réutilisation, les gants doivent être inspectés pour s'assurer qu'ils sont intacts. Cela s'applique également à l'efficacité de la protection selon les niveaux de performance indiqués. L'évaluation avec les niveaux de performance mentionnés est basée sur des tests effectués sur des gants neufs. La transposition des résultats de tests de gants après entretien nécessite la réalisation de tests correspondants.

Emballage, stockage et élimination

Ce produit est livré dans un emballage de vente standard en carton recyclable. La plus petite unité d'emballage se trouve dans des sacs en PE ou des enveloppes similaires respectueuses de l'environnement. Les gants doivent être stockés correctement, c'est-à-dire dans des cartons dans des endroits secs. Des facteurs tels que l'humidité, la température, la lumière ainsi que les changements naturels des matériaux peuvent entraîner une modification des propriétés de protection. Cela s'applique également à l'usage prévu. Une date de péremption ne peut pas être indiquée car elle dépend du degré d'usage, de l'utilisation ou de l'application spécifique des gants. L'élimination du produit doit se conformer aux réglementations locales.

Composition du matériau / le produit est composé de

100% coton, blanc / naturel

vinyle, rouge

Risques pour la santé

L'utilisation du produit peut provoquer des réactions allergiques. En cas de réactions allergiques, il est recommandé de cesser l'utilisation de ce gant et de consulter un médecin.

Noter et adresse du fabricant

HELMUT FELDTMANN GmbH
Zunftrstraße 28
D-21244 Buchholz/Nordheide
new.feldmann.de
info@feldtmann.de

Organisme notifié responsable de l'examen de type

MIRTA KONTROL d.o.o.
Javorinska 3
HR-10040 Zagreb - Dubrava
Zuriftrstraße 28, 2474
info@feldtmann.de

Informacje producenta według rozporządzenia (UE) 2016/425, załącznik II, punkt 1.4 (Zapis w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej)

Art. 6402 - CHICAGO
SOI, kategorija 2
Rozmiary: 10

Prosimy o staranne zapoznanie się z niniejszymi informacjami przed użyciem! Przy przekazywaniu środków ochrony indywidualnej (SOI) są Państwo zobowiązani dołączyć te informacje dla użytkownika lub przekazując je odbiorcy. W tym celu te informacje dla użytkownika muszą być w sposób nieograniczony powielane i pobierane ze strony [www.feldmann.de](#).

Oznaczenia na rekwizitach

CE = Ten rekwizit jest certyfikowany jako środek ochrony indywidualnej (SOI). Znak CE wskazuje, że ten produkt spełnia wymagania rozporządzenia (UE) 2016/425.
Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej [www.feldmann.de/Konformitaetskennzeichnungen](#)

Należy uważać pod uwagę informacje producenta!

Data produkcji: patrz etykieta CE na rekwizicie

Tytuł i numer normy, których wymagania są spełnione przez rekwizit

«Référence des normes: Journal officiel de l'Union européenne. À se procurer auprès du DIN Media GmbH, 10787 Berlin, [www.dinmedia.de](#)
EN ISO 21420:2020 **Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai**
EN 388:2019 **Gants de protection contre les risques mécaniques** Conformément à la norme EN ISO 13997:1999, ces gants doivent au moins atteindre le niveau de performances 1 ou 2 lors de l'essai des résistances à la coupe par lame manométrique (coupe) pour l'une des propriétés suivantes: résistance à l'abrasion, à la coupe, force de déchirement et de pénétration. Les résultats de performance se réfèrent à la paume du gant.
Schnittfestigkeit: Le nombre de rotations nécessaires pour user le gant d'essai.
Résistance à la coupe: Le nombre de cycles de test nécessaires pour couper l'échantillon de test à une vitesse constante. Les résultats du test coupe doivent être pris en compte qu'à titre indicatif si un enroulement se produit pendant le test de résistance à la coupe, tandis que le test de résistance à la coupe, tandis que le test de résistance à la coupe.
TOM fournit des résultats de performance en termes de performance.
Force de déchirement: La force nécessaire pour déchirer le gant d'essai coupe.
Force de pénétration: La force nécessaire pour percer le gant d'essai à l'aide d'une aiguille d'essai normalisée.

Plus le chiffre est élevé, plus le résultat du test est bon. X signifie «non soumis à l'essai».

P signifie «réussi».

Consignes générales

Les présentes informations à l'attention de l'utilisateur sont là pour vous aider à choisir votre équipement de protection. Les essais en laboratoire peuvent guider votre choix mais ne sont pas en mesure d'évaluer les conditions réelles du lieu de travail. Les niveaux de performance sont basés sur les résultats des essais en laboratoire, qui ne reflètent pas nécessairement les conditions de travail réelles. L'appartenance à l'utilisateur et non au fabricant de vérifier l'adéquation d'un gant particulier avec l'application prévue.

Usage prévu, zone d'utilisation et évaluation des risques

Ce gant ne convient que pour des applications universelles présentant de faibles risques mécaniques. Pour tous les gants ayant une résistance à la déchirure de niveau 1 ou plus, en cas de risque d'entraînement dans des pièces de machine en rotation, le port de gants est interdit. Ne portez pas contre les objets pointus, comme les objets d'injection ou les gants. Ces gants offrent une protection supplémentaire en cas de contact avec des objets chauds, d'après les résultats relatifs aux niveaux de performance d'essai. En cas de doute ou pour toute question liée à l'utilisation de ces gants, adressez-vous au responsable de la sécurité de votre entreprise, au fournisseur ou au fabricant.

Nettoyage et entretien

Il est recommandé d'effectuer l'entretien avec des produits de nettoyage courants (par exemple: brosses, chiffons, etc.). Le lavage ou le nettoyage à sec nécessite une consultation préalable avec un professionnel reconnu, afin de ne pas altérer les propriétés de protection des gants. Avant toute réutilisation, les gants doivent être inspectés pour s'assurer qu'ils sont intacts. Cela s'applique également à l'efficacité de la protection selon les niveaux de performance indiqués. L'évaluation avec les niveaux de performance mentionnés est basée sur des tests effectués sur des gants neufs. La transposition des résultats de tests de

